

Орон сууцны зориулалттай барилгын газар хөдлөлтөд тэсвэрлэлтийн үнэлгээ, паспортжуулалт хийсэн жагсаалт /Хүчитгэх/

№	Дүүрэг	Хороо	Байрны дугаар	Ашиглалта орсон он	Хүчин чадал	Барилгын хэмжээ урт өргөн	Давхрын тоо	Барилгын талбай м2	Барилгын эзэлхүүн м3	Зураг төсөлтэй эсэх	Барилгын үндсэн хийц бүтээц					Газар хөдлөлтө тэсвэртэй эсэх	Паспортжуулалт хийсэн байгууллага
											Суурь	Үндсэн хийц бүтээц	Гадна хана	Хучилт	Дээвэр		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ХУД	10-р хороо	63-р байр	1986	60	31.6x11.6	5	366.56	5168.496	ЦНИИП	-	Угсармал төмөр бетон хавтан	Угсармал төмөр бетон хавтан	Угсармал төмөр бетон хавтан	Угсармал төмөр бетон хавтан	Хүчитгэх	НЕТГ-БЧАБХ
2	ХУД	3-р хороо	19-р р хороолол хороолол, 43-р байр	2009	108	35x15	12	19740	525	тийм	Төмөр бетон хавтан	Каркас	Пено блок дүүргэгч өөрийгөө даах	Цутгамал	хуйлмал	Хүчитгэх	НЕТГ
3	ХУД	3-р хороо	тү-20-р байр	1976	18	-	-	-	-	үгүй	Угсармал бетон шугаман	Тоосго	Тоосго	Угсармал төмөр бетон	Хуйлмал	Нэмэлт судалгаа шаардлагатай	НЕТГ
4	ХУД	1-р хороо	9-р байр	1965	36	0	4				Цутгамал бетонон шугаман	Тоосгон өрөгт даацын хана	тоосгон	Угсармал төмөр бетон хавтан	Угсармал төмөр бетон хавтан	Хүчитгэх	НХТЕТГ
5	ХУД	1-р хороо	11-р байр	1965	48	0	4				Цутгамал бетонон шугаман	Тоосгон өрөгт даацын хана	тоосгон	Угсармал төмөр бетон хавтан	Угсармал төмөр бетон хавтан	Нэмэлт судалгаа шаардлагатай	НХТЕТГ
6	ХУД	1-р хороо	21-р байр	1965	76	0	4				Цутгамал бетонон шугаман	Тоосгон өрөгт даацын хана	тоосгон	Угсармал төмөр бетон хавтан	Угсармал төмөр бетон хавтан	Нэмэлт судалгаа шаардлагатай	НХТЕТГ