

Орон сууцны зориулалттай барилгын газар хөдлөлтөд тэсвэрлэлтийн үнэлгээ, паспортжуулалт хийсэн жагсаалт /Хүчитгэх/

№	Дүүрэг	Хороо	Байрны дугаар	Ашиглалта орсон он	Хүчин чадал	Барилгын хэмжээ урт өргөн	Давхрын тоо	Барилгын талбай м2	Барилгын эзэлхүүн м3	Зураг төсөлтэй эсэх	Барилгын үндсэн хийц бүтээц					Газар хөдлөлтө тэсвэртэй эсэх	Паспортжуулалт хийсэн байгууллага
											Суурь	Үндсэн хийц бүтээц	Гадна хана	Хучилт	Дээвэр		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ЧД	3-р хороо	40-50-т 50-т, 18-р байр	2004	30	40x15	6	15011.87	600	тийм	төмөр бетон баганан	Каркас	Пено блок дүүргэгч өөрийгөө даах	нүхтэй хавтан	хуйлмал	Хүчитгэх	БДМБСТ
2	ЧД	6-р хороо	Гэрэл төвийн урд 58-р байр	2009	144	36x15, 18x12	12	116094	-	тийм	төмөр бетог хавтан	Каркас	Тоосгон өрлөгтэй өөрийгөө даах	цутгамал	хуйлмал	нэмэлт судалгаа шаардлагатай	БДМБСТ
3	ЧД	6-р хороо	6-р р хороолол хороолол, 34-р байр	2008	-	-	-	-	-	-	-	Каркас			хуйлмал	Хүчитгэх	
4	ЧД	6-р хороо	6-р р хороолол хороолол, 26-р байр	1984	72	47.11x22.1 1	9	18156.11	1034	тийм	Цутгамал бетонон шугаман	Угсармал	Төмөр бетон хавтгаалж ин	цутгамал	хуйлмал	Тэсвэртэй зарим ханыг хүчитгэх	БДМБСТ
5	ЧД	5-р хороо	6-р р хороолол хороолол, 11-р байр	1986	58	63.32x11.5 2	5	9847	728.18	тийм	Төм.бетон огтлолцсон шугаман	Угсармал	Төмөр бетон хавтгаалж ин	нүхтэй хавтан	хуйлмал	Хүчитгэх	БДМБСТ
6	ЧД	6-р хороо	35-р байр	1978	58		5	-		тийм	угсармал бетон шугам	тоосго	тоосгон өрөг	хучилтын нүхтэй хавтан	модон дам нуруу	хүчитгэх	НЕТГ
7	ЧД	3-р хороо	15-р байр	1961	36	-	4	-	-	үгүй	Угсармал бетон шугаман	Тоосго	Тоосго	модон	Хэвлэсэн долгионт хуудас	Нарийвчилсан судалгаа шаардлагатай	НЕТГ
8	ЧД	3-р хороо	13-р байр	1961	36	-	4	-	-	үгүй	Угсармал бетон шугаман	Тоосго	Тоосго	модон	Хэвлэсэн долгионт хуудас	Нарийвчилсан судалгаа шаардлагатай	НЕТГ